



Barra do Garças
Estado de Mato Grosso

 Câmara Municipal BARRA DO GARÇAS - Ano 2015 Poder Legislativo Municipal Plenário das Deliberações		
Protocolo N.º892, Liv. 25, Fls. ____ Em 06/11/2015. às 12:35hs. _____ Assinatura do Funcionário	<input type="checkbox"/> Projeto de Lei <input type="checkbox"/> Projeto de Decreto do Legislativo <input type="checkbox"/> Projeto de Resolução <input type="checkbox"/> Requerimento <input checked="" type="checkbox"/> Indicação <input type="checkbox"/> Moção de <input type="checkbox"/> Emenda	N.º.656/2015

Autor: Vereador MIGUEL MOREIRA DA SILVA-PSD e outro

Senhor Presidente:

Indicamos à Mesa, após cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do Plenário, seja enviado expediente ao **Prefeito Municipal**, solicitando que seja analisada a possibilidade de autorizar a reparação financeira, para sanar prejuízos em razão das chuvas, na rua São Marcos, em frente à Kitchinete Andrade, no bairro Cristino Côrtes, atendendo ao pedido da Sra. Carmeli Nascimento, fone: (66) 9281-8737.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barra do Garças-MT.,
04 de novembro de 2015.

MIGUEL MOREIRA DA SILVA

(Miguelão)
Vereador-PSD
Presidente da Câmara

Dr. PAULO SÉRGIO DA SILVA

Vereador-PP

APROVADO POR UNANIMIDADE
Em sessão de 09/11/15

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Trata-se de uma situação de danos causados pelas chuvas, que resultou na destruição parcial de uma residência, cujos prejuízos pesam muito na responsabilidade e no orçamento da proprietária, que não possui recursos suficientes para fazer tais reparos em sua moradia.

Esperamos contar com o apoio do ilustre Prefeito, no atendimento desse nosso pedido.



MIGUEL MOREIRA DA SILVA


(Miguelão)
Vereador-PSD
Presidente da Câmara



Dr. PAULO SÉRGIO DA SILVA

Vereador-PP

Venho alertar a Prefeitura de Barra Do Garças e ao Prefeito Roberto Farias, Miguel Moreira da Silva que antes que aconteça uma tragédia em frente a Loja Tribus na Av. Ministro João Alberto , que seja tomadas as providências cabíveis . Vários idosos já caíram nessas Lombadas , e não só idosos mas pessoas de todas as idades estão caindo todos os dias.



PESSOAS QUE VOCE TALVEZ CONHEÇA


-  **Lázaro Fernando Menoncello**
4 amigos em comum
[Adicionar aos amigos](#)
-  **Ricardo Silva**
4 amigos em comum
[Adicionar aos amigos](#)
-  **Raimundinha Reis**
2 amigos em comum
[Adicionar aos amigos](#)
-  **Fênix Barra Do Garças**
38 amigos em comum
[Adicionar aos amigos](#)
-  **Rose Linda**
6 amigos em comum
[Adicionar aos amigos](#)
-  **Maria Das Graças**
4 amigos em comum
[Adicionar aos amigos](#)

Perfomês (Grátis) Privacidade -
Cookies - Ajuda - Opções de
Mais -
Facebook 20:51


Bate-papo (Desativado)

Análise da Linha do Tempo Notificações

Ver marcações de Amigos (44) Outras (2)
Adicionar à Linha do Tempo Ocultar

Wuandisley Arrais adicionou 7 novas fotos —  sentindo-se preocupado com João Gabriel Da Silva Teixeira e outras 3 pessoas em Drogeria Evangélica
30 de outubro às 18:26 · Barra do Garças · Editado

Venho alertar a Prefeitura de Barra Do Garças e ao Prefeito Roberto Farias, Miguel Moreira da Silva que antes que aconteça uma tragédia em frente a Loja Tribus na Av. Ministro João Alberto , que seja tomadas as providências cabíveis . Vários Idosos já caíram neessas Lombadas , e não só Idosos mas pessoas de todas as Idades estão caindo todos os dias.



Bate-papo (Desativado)

A

**Gabinete do Prefeito
Prefeitura Municipal de Barra do Garças**

Assunto: *Reparação financeira dos danos materiais em decorrência de chuvas*

**Interessada: Carmeli do Nascimento
CPF: 202.297.711-49**

A interessada acima qualificada na condição de proprietária do imóvel urbano, localizado na Rua São Marcos, s/nº, Bairro Cristino Cortes, nesta cidade, cadastrada na Prefeitura de Barra do Garças sob o código nº 205.058.0105.000-3, vem por intermédio deste requerer reparação financeira dos danos materiais em decorrência das chuvas ocorridas no dia 11/04/2015.

Devido a grande precipitação de chuva, a água invadiu a residência, causando vários danos e prejuízos (fotos anexas). Ocorre que a interessada possui o imóvel há vários anos e em nenhum momento anterior a este as águas das chuvas lhe causaram prejuízos.

Entendendo que a responsabilidade de manutenção das galerias pluviais, bem como da perfeita condição da via pública é da prefeitura (conforme o artigo 8º do Código de Postura Municipal – Lei Complementar 127/2010), a interessada requer que a prefeitura de Barra do Garças arque com reparação financeira pelos danos causados.


De acordo com o relatório de vistoria do Corpo de Bombeiros (cópia anexa), os danos foram muitos, e lhe causou uma grande perda financeira. E o que mais chamou a atenção em relação ao relatório foi que o vistoriador alegou que não localizou galerias pluviais para drenagem de água.

Faz este requerimento no intuito de evitar que isso vá para a esfera judicial, tentando resolver de forma pacífica e amigável uma situação que ocorreu devido a não prevenção por parte do poder público municipal.

Sem mais para o momento, é o que a interessada tem a requerer.

Barra do Garças/MT, 06 de maio de 2015.

Carmeli do Nascimento



RECEBEMOS
Em 06/05/15
Amanda



ESTADO DE MATO GROSSO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO REGIONAL IV – BARRA DO GARÇAS
1ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIROS MILITAR
SEÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO



RELATÓRIO DE VISTORIA EM ÁREA DE RISCO
Nº 02/2015

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Proprietário(a): CARMELI DO NASCIMENTO

Endereço: Rua São Marcos S/Nº **Bairro:** Cristino Cortes **Ponto Referência:** Próximo Escola Coopema

Cidade: Barra do Garças-MT

CPF: 202.297.711-49

RG: 15422155 SSP-MT

Telefone: (66) 9281-8737

Ocupação: Residencial (Unifamiliar) **Grupo:** A **Divisão:** A-1 **Risco:** "Médio"

Área construída aproximadamente: 95m²

Nº de Pavimentos: 01

População: 02

1 – Equipe de Vistoria

1. Realizaram a vistoria técnica os seguintes Bombeiros Militares: Adriano Vital Costa – 3º SGT BM e Adnubson Jefferson Parreira – 3º SGT-BM em atenção ao Requerimento de Vistoria Técnica do proprietário da edificação.

2 - Objetivo




Verificar a real situação em que se encontra a edificação supracitada acima após grande precipitação pluviométrica no dia 11/04/2015 (sábado).

3- Conclusão

Após realização da vistoria técnica “*in loco*” em 13/04/2015, concluímos que:


- A edificação esta localizada em um terreno plano ao nível da rua pavimentada onde não localizamos galerias pluviais para drenagem de água;
- A residência foi invadida por grande quantidade de água ocasionando vários danos e percas materiais tais como:
 - * O muro no fundo da residência foi parcialmente destruído;
 - * O portão da garagem foi empenado devido a força da enxurrada;
 - * Todas as paredes da residência foram encharcadas e sujas por lama numa altura de 80 cm;
 - * Toda a mobília da casa foi molhada devido o enxurro de água e lama.


Afirmamos ser necessário a avaliação de um profissional habilitado (engenheiro) para um laudo final decisivo das causas dos danos.




Qualquer mencionamento não explícito neste documento ou dúvidas que necessitem ser dirimidas, favor contactar esta Seção de Segurança contra Incêndio e Pânico (SSCIP).

SSCIP/1ªCBM em Barra do Garças - MT, 13/04/2015.


Adriano Vital Costa – 3º SGT BM
Auxiliar SSCIP/1ªCIBM


Adnubson Jefferson Parreira – 3º SGT-BM
Vistoriante

[
André Ricardo Freire Pereira Batista – 2º Ten BM
Chefe da SSCIP/1ªCIBM



ESTADO DE MATO GROSSO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO REGIONAL IV – BARRA DO GARÇAS
1ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIROS MILITAR
SEÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO



RELATÓRIO DE VISTORIA EM ÁREA DE RISCO
N° 05/2015

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Proprietário(a): CARMELI DO NASCIMENTO

Endereço: Rua São Marcos S/N° Bairro: Cristino Cortes Ponto Referência: Próximo Escola Coopema

Cidade: Barra do Garças-MT

CPF: 202.297.711-49

RG: 15422155SSP-MT

☎ (66) 9281-8737

Ocupação: Residencial (Unifamiliar)

Grupo: A

Divisão: A-1

Risco: "Médio"

Área construída aproximadamente: 95m²

N° de Pavimentos: 01

População: 02

1 – Equipe de Vistoria

1. Realizaram a vistoria técnica os seguintes Bombeiros Militares: Italo Augusto Diniz dos Santos 2º Ten, Manoel Jorlande Costa de Assis - ST BM e Adriano Vital Costa – 3º em atenção ao Requerimento de Vistoria Técnica do proprietário da edificação.

2 - Objetivo

Verificar a real situação em que se encontra a edificação supracitada acima após grande precipitação pluviométrica no dia 31/10/2015 (sábado).

3- Conclusão

Após realização da vistoria técnica "in loco" em 04/11/2015, concluímos que:

- A edificação já tinha sido atingida por outra enxurrada no 11/04/2015 conforme relatório de vistoria n° 02/2015;

- Em uma análise superficial do local, constatamos que as galerias pluviais não conseguiram drenar a grande quantidade de água ocasionando novamente a invasão da residência.



Danos causados:

* O alicerce do muro lateral da residência foi parcialmente comprometido;

* A água atingiu aproximadamente meio metro de altura nas paredes da residência;

* Todos os móveis da casa foram atingidos pelo enxurro tais como: Geladeira, Fogão, Sofá, Colchão, Armários etc.

Afirmamos ser necessário a avaliação de um profissional habilitado(engenheiro) para um laudo final decisivo das causas dos danos e como solucionar em definitivo a situação.



Qualquer mencionamento não explícito neste documento ou dúvidas que necessitem ser dirimidas, favor contactar esta Seção de Segurança contra Incêndio e Pânico (SSCIP).

SSCIP/1ªCBM em Barra do Garças - MT, 04/11/2015.

Manoel Jorlande Costa de Assis
Manoel Jorlande Costa de Assis - ST BM
Auxiliar SSCIP/1ªCIBM

Adriano Vital Costa
Adriano Vital Costa 3º SGT BM
Vistoriante

RECEBEMOS
Em _____

Italo Augusto Diniz dos Santos
Italo Augusto Diniz dos Santos 2º Ten
Chefe da SSCIP/1ªCIBM